



TOOTETUTVUSTUS

BONA Cleaner



Bona Cleaner on kõrge kontsentratsiooniga, kergelt leeliseline puhastusvahend, mis on spetsiaalselt välja töötatud viimistletud puit- ja korkpõrandate puhastamiseks. Bona Cleaner vahendit võib kasutada regulaarsel mopiga puhastamisel või masinal põhineval puhastusprogrammis.

- Spetsiaalselt välja töötatud viimistletud puit- ja korkpõrandate puhastusvahend
- Efektiivne, vähevahutav koostis
- Pinnale ei jää tuhmistavaid jääke
- Igapäevaseks ja põhjalikuks puhastamiseks

Tehnilised andmed

pH-väärtus: Kontsentraat: ca 11

Tihedus: 1.0kg/dm³

Lahjendamine: Tavapärane puhastamine: 1dl/ 10 liitri vee kohta

Tugevalt määrdunud põrandad: 2dl/ 10 liitri vee kohta

Ohutusala teave: Klassifitseerimata

Süttimispunkt: Mittesüttiv

Säilivusaeg: Avamata originaalpakendis vähemalt 2 aastat, alates tootmiskuupäevast

Ladustamine: Vältida toote külmumist

Pakend: 3 x 5 liitrit (alusel 44 kasti)

10 x 1 liitrit (alusel 50 kasti)

Ettevalmistus

Eemalda lahtine tolmu/mustus tolmuimeja, mopi või muu kuivpuhastusmeetodiga.

Pealekandmine

Lahjenda kontsentraati vastavalt soovitusle ning puhasta põrand mopiga või puhastusmasina ja valge või beeži poleerkettaga. Liigne vee kasutamine võib põrandat kahjustada. Puhastamisel kasuta alati minimaalselt vett ja ole eriti ettevaatlik kohtades, kus on praod. Vaheta pesuvett regulaarselt, et vältida viirgude teket.

Masinpesu

Soovitusi masinpesuks:

1. Enne tööle asumist täida paak alati puhta veega.
2. Tööta parketilaudade pikisuunas, mitte risti.
3. Masina veekadu ei tohi ületada 1l/100m². Katsetamiseks lisa paaki 10 liitrit vett ning kontrolli, kui palju vett on alles peale 100m² (nt. 5x20m) töötlemist. Paagis peaks alles olema 9 liitrit.
4. Vesi tuleb eemaldada kohe – veendu, et masinaga pööramisel ei jääks põrandale loike.
5. Põrandale jäänud vesi tuleb eemaldada 3 minuti jooksul.
6. Hoia imukumm puhas ja töökorras. Vaheta see uue vastu kord aastas või kui masin jätab põrandale loike või liiga palju vett.
7. Ära kasuta abrasiivseid poleerkettaid. Karm ketas kriimustab ja kulutab pinda. Pehme ketas kulutab minimaalselt.