

DD6799- Termoteras +1400C 85g

Kumakindel hermeetik. Parandab praod teras- ja malmdetailides, mida kasutatakse rasketes tingimustes: vibratsioon, temperatuur kuni +1400C.

Pragude aukude remont: Puhastage detailid roostest. Vajadusel puurige prao nelja nurka kuni 3mm suurused augud, et vähendada pingeid. Puhastage pind rasvadest, õlidest (kasutades lahustit või kuumutades leeklambja). Hoolikalt segage pakendi sisu. Kandke aine pinnale ühtlase kihina. Praod ja augud suuruses kuni 9mm, tuleb katta ainega mille paksus on 6mm ja ülekattega augu servadest 6-8 mm. Suuremate pragude puhul üle 9mm tuleb kasutada metallvõrku ja katta kahe kihiga. Pärast esimese kihi kuivamist kanda teine kiht. kuivamisaeg 3-4 tundi. Seejärel soojendage remonditav detail tasapisi töötemperatuurini. Kui 10-15 minuti jooksul tekkisid hermeetikusse mullid, oli detailide puhastus ebapiisav või esimese kihi kuivamisaeg liiga lühike. Detailid tuleb puhastada enne hermeetiku täielikku polümeriseerumist. Seejärel uuesti hermetiseerida.

Summutaja remont: Lõigake plekist (paksusega 0,81mm) tükk, mis on suurem remonditavast praost (august) 20-30mm. Puurige pleki servadesse augud iselõikuvate plekikruvide jaoks ja painutage plekitükk sumutaja kuju järgi sobivaks. Kandke hermeetik ühtlase kihina plekitükile ja kruvige tükk remonditavale pinnale kinni. Seejärel katke ka kruvipead j plekiservad hermeetikuga.

Kahe summutaja toru ühendamise: Lõigake põlenud tükk summutaja torust ära ja leidke torust suurema diameetriga torujupp, mis läheb summutaja toru peale. Kandke aine summutajatoru otste peale ja asetage vahetükk paika. Kruvige iselõikavate kruvidega otsad kinni. Kandke hermeetik kruvipeadele ja vahetüki servadele.

Kuumavee torud ja aurutorud: Puhastage pinnad. Lõigake kuumakindlast plekist või roostevabast plekist (paksusega 1,5-2mm) tükk, mis on suurem remonditavast praost (august) 20-3 mm. Painutage plekitükk toru kuju järgi sobivaks. Kandke hermeetik remonditavale pinnale ja katke plekitükiga. Kinnitage plekitükk toruklambritega (roostevaba). Võib ka mähkida terastraadiga 2 kihti. Iga kiht katta hermeetikuga.

H315 Põhjustab nahaärritust. H318- Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H351- Arvatavasti põhjustab vähktõbe. H372- Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokupuutel. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida laste kättesaamatus kohas. P264 Pärast käitlemist pesta hooliga. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302+P3 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.. P501 Sisumahu kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas. Ained, mis põhjustavad klassifitseerimist: Silicic acid, sodium salt (1.6 < MR < 2.6); Nickel, particle diameter < 1 mm